Diciembre - 2010 Página: 1 de 6

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO EXISTENTES EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL **PARQUE DE CARBONES DE ABOÑO** Arcelor Mittal

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

INTRODUCCIÓN

Para dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular en lo relativo a obligaciones y responsabilidades en materia de prevención de las empresas contratistas que realicen trabajos en ARCELORMITTAL, el Contratista como empresario deberá garantizar que sus trabajadores reciban la formación e información adecuada sobre los riesgos laborales derivados del trabajo en estas instalaciones, así como la utilización de los equipos de trabajo, y las medidas de prevención y protección que resulten necesarias para salvaguardar la seguridad y salud de sus trabajadores.

La información que por parte de ARCELORMITTAL se suministra a tal efecto, contiene:

- Instrucciones generales para la realización de trabajos en ARCELORMITTAL
- Relación de factores de riesgo generales derivados de los procesos, equipos e instalaciones de ARCELORMITTAL.
- Equipos de protección individual mínimos que se requieren para trabajos en estas instalaciones.
- Actuación en situaciones de emergencia.

Diciembre - 2010 Página: 2 de 6

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO EXISTENTES EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL **PARQUE DE CARBONES DE ABOÑO**



SERVICIOS DE PREVENCIÓN

1.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN ARCELORMITTAL

- Antes del inicio de los trabajos a ejecutar por personal de empresas contratistas en las instalaciones de ARCELORMITTAL, se realizará una reunión entre ésta y la empresa contratista, en la que se indicarán los riesgos particulares y se informará de las medidas de prevención y protección específicas que resulte necesario adoptar, así como las medidas de emergencia a aplicar en cada caso. De esta reunión, se levantará un acta que firmarán todos los que intervengan y será obligación del Contratista dar traslado de la información de la misma a todos y cada uno de sus trabajadores que intervengan en la realización de trabajos.
- Se cumplimentará la "Autorización para la ejecución de trabajos en las instalaciones" (N-GP-008) en los casos que en la misma se indican, la cual será presentada antes del inicio de los trabajos al Jefe de turno de la instalación de ARCELORMITTAL o mando equivalente.
- Todo el personal de las empresas contratistas que participen en la realización de trabajos en Parque de Carbones de Aboño, tendrán que estar suficientemente informados por el Contratista de las tareas a realizar y de todos cuantos detalles sean necesarios para una correcta y segura ejecución de los mismos. A tal efecto, el Contratista será responsable en particular, en lo relativo, a la necesidad de cualificación o aptitudes profesionales para trabajar en esta instalación.
- Se prestará especial importancia a la coordinación de los trabajos realizados por las empresas contratistas y la actividad propia de las instalaciones de ARCELORMITTAL, debiendo compatibilizarse los trabajos para evitar interferencias que puedan ocasionar riesgos adicionales.
- Las empresas contratistas procederán al análisis y valoración de riesgos para su personal, tanto de la presente relación como de aquellos otros derivados del desarrollo de su propio trabajo, adoptando las medidas preventivas complementarias que cada caso requiera

Diciembre - 2010 Página: 3 de 6

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO EXISTENTES EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL **PARQUE DE CARBONES DE ABOÑO**



SERVICIOS DE PREVENCIÓN

- Cualquier riesgo o situación de peligro detectado por el personal de empresas contratistas que no figure en la relación de factores de riesgo de ARCELORMITTAL y sea imputable a la misma, será puesto en conocimiento del mando de la instalación de ARCELORMITTAL con carácter inmediato.
- Los equipos de protección personal, tanto los de tipo general que figuran en la relación de factores de riesgo, como cualquier otro que resulte necesario en función de las tareas específicas a desarrollar por el personal de las empresas contratistas, estarán certificados para el tipo de riesgo y con un nivel de protección no inferior a los utilizados por personal de ARCELORMITTAL en trabajos o tareas semejantes. De ningún modo el uso de los equipos de protección individual eximirá de adoptar las medidas técnicas de protección colectiva.
- Las empresas contratistas realizarán a sus trabajadores la preceptiva vigilancia de la salud de acuerdo con el art. 22 de la ley 31/1995
- Los mandos de las empresas contratistas serán responsables del cumplimiento de todas las instrucciones de seguridad que se les facilite, así como de las normas de Seguridad e Higiene reglamentarias en función de la actividad realizada, de las normas de seguridad de ARCELORMITTAL y de las específicas de cada instalación o servicio.
- Si las empresas contratistas subcontrataran a otros la realización de trabajos u obras, o
 parte de los mismos, en Parque de Carbones de Aboño, deberán vigilar el cumplimiento
 por parte de dichos subcontratistas de toda la normativa de prevención de riesgos
 laborales y facilitarles la formación e información por ellos recibida al respecto, como si
 fueran propios.

Diciembre - 2010 Página: 4 de 6

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO EXISTENTES EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL **PARQUE DE CARBONES DE ABOÑO**

ROS ROS NO ArcelorMittal

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

2 - RELACIÓN DE RIESGOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

2.1 - PARQUE DE CARBONES DE ABOÑO

2.1.1 - RIESGOS LABORALES INHERENTES A LA INSTALACIÓN

◆ CAÍDAS

- A DISTINTO NIVEL
 - Por trabajos en altura o sobre las máquinas, escaleras, pasillos y huecos en el suelo.
- AL MISMO NIVEL
 - Existencia de carrileras de máquinas, material suelto, escaleras de acceso, fosos, piso irregular o suelo resbaladizo.

♦ CAÍDA DE OBJETOS DE COTA SUPERIOR

- Reparación de máquinas o limpieza.
- Caída de materiales transportados por cintas.

♦ GOLPES CON O CONTRA OBJETOS

- Al efectuar operaciones de producción o mantenimiento.

◆ ATRAPAMIENTO

 Por cintas transportadoras, máquinas en movimiento y derrumbes de parvas de carbón.

◆ ATROPELLO POR MÁQUINAS EN MOVIMIENTO

- Máquinas combinadas, reclaimer, camiones, palas u otras máquinas móviles.

♦ PROYECCIONES

- Polvo de carbón en suspensión en toda la instalación.

◆ CONTACTOS ELÉCTRICOS

- Látigos de alimentación de las máquinas y cuadros eléctricos.

Diciembre - 2010 Página: 5 de 6

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO EXISTENTES EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL **PARQUE DE CARBONES DE ABOÑO**



SERVICIOS DE PREVENCIÓN

♦ EXPLOSIONES

- En tolvas y recintos cerrados y cuadros eléctricos.
- En zonas del circuito de carbón y botelleros. Zonas clasificadas¹:
- Clasificación de las zonas del circuito de carbón
 - Zona 22: Interior de los molinos y de la zona capotada de la entrega de molinos a la cinta C22; Boca de la chimenea del filtro de mangas del sistema de captación.
 - Zona 21: Interior del filtro de mangas y de las tuberías del sistema de aspiración del circuito de carbón
- Clasificación de las zonas del Botellero:
 - Zona 2: Prensaestopas, salidas de grifo, roscas y cuellos de botellas
- **♦ INCENDIOS**
- En cintas transportadoras y tolvas de carbón.
- Materiales depositados.

♦ AGENTES QUÍMICOS

- MATERIA PARTICULADA
 - Polvo de carbón en toda la instalación, con exposiciones puntuales importantes durante las operaciones de limpieza en torres y cintas.

♦ AGENTES FÍSICOS

RUIDO

- Torre de cribas..... 92-102 dB(A)

- Torre de molienda...... 86-104 dB(A)

- Resto de torres...... 85-102 dB(A)

¹ Zonas clasificadas con arreglo a lo especificado en el R.D. 681 /2003 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo:

Zona 0 / 20: Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia.

[•] Zona 1 / 21: Área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.

Zona 2 / 22: Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de tiempo.

Diciembre - 2010 Página: 6 de 6

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO EXISTENTES EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL **PARQUE DE CARBONES DE ABOÑO** Arcelor Mittal

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

2.1.2 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE USO OBLIGATORIO

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Guantes de seguridad
- · Gafas de seguridad
- Arnés para trabajos en altura
- Protección auditiva en zonas donde el nivel de ruido sea superior a 85 dB(A)
- Protección respiratoria en operaciones de limpieza en torres y cintas
- Cualquier otro que resulte necesario en función de la actividad o normativa vigente.

3 - ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

En caso de producirse una situación de emergencia que amenace la seguridad de personas, instalaciones equipos etc., el personal de contratas deberá seguir en todo momento el plan de actuación definido a tal efecto.

TELÉFONOS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA

AMBULANCIA	6006
BOMBEROS	
VIGILANCIA	
SEGURIDAD	7288 – 50740 – (5) 7740

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS:

JEFE DE TURNO	3436
PANEL DE LA TORRE DE CONTROL	7092 - 3216