




|               |       |       |     |
|---------------|-------|-------|-----|
| LLAMARADA     |       |       |     |
| Estabilidad D |       |       |     |
| Z. I.         | Z. A. | Z. D. | LC1 |
| --            | --    | --    | --  |
| Estabilidad F |       |       |     |
| Z. I.         | Z. A. | Z. D. | LC1 |
| 6 m           | 33 m  | --    | --  |

|                           |        |       |       |
|---------------------------|--------|-------|-------|
| DISPERSION DE NUBE TOXICA |        |       |       |
| Estabilidad D             |        |       |       |
| Z. I.                     | Z. A.  | Z. D. | LC1   |
| 246 m                     | 334 m  | --    | 71 m  |
| Estabilidad F             |        |       |       |
| Z. I.                     | Z. A.  | Z. D. | LC1   |
| 1000 m                    | 1300 m | --    | 282 m |

|  |  |                             |             |
|--|--|-----------------------------|-------------|
|  <p>Av. de Hijar 16, Almazora<br/>12550 Castellón<br/>Telf: +34 964 28 81 02<br/>www.sgs.com/</p> |  | <b>ARCELOR MITTAL, S.A.</b> |             |
| <b>ANÁLISIS DEL RIESGO</b>   |  |                             |             |
| PLANO:   | DESIGNACIÓN PLANO: H9.Fuga de Gas LD-A por rotura de la red de suministro a SIDER GAS, aguas debajo de los compresores BOOSTER |                             | Nº PLANO: 5 |
| EMPLAZAMIENTO:   | FACTORIA DE AVILÉS   |                             | ESCALA:     |
| REFERENCIA:  | FECHA: 01/2021   | DIBUADO: SGS                |             |