




<b>LLAMARADA</b>			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
--	--	--	--
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
6 m	33 m	--	--

<b>DISPERSION DE NUBE TOXICA</b>			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
246 m	334 m	--	71 m
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
1000 m	1300 m	--	282 m

 Av. de Hijar 16, Almazora 12550 Castellón Telf: +34 964 28 81 02 www.sgs.com/		<b>ARCELOR MITTAL, S.A.</b>	
<b>ANÁLISIS DEL RIESGO</b>			
PLANO:	DESIGNACIÓN PLANO: H9.Fuga de Gas LD-A por rotura de la red de suministro a SIDER GAS, aguas debajo de los compresores BOOSTER		Nº PLANO: 9
EMPLAZAMIENTO:	FACTORIA DE AVILÉS		ESCALA:
REFERENCIA:	FECHA: 01/2019	DIBUADO: SGS	