


LLAMARADA			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
142 m	91 m	--	--
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
--	--	--	--

DARDO DE FUEGO			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
59 m	70 m	57 m	59 m
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
--	--	--	--

 <p>Av. de Hija 16, Almazora 12550 Castellón Telf: +34 964 28 81 02 www.sgs.com/</p>		ARCELOR MITTAL, S.A.	
PLANO:		ANÁLISIS DEL RIESGO	
DESIGNACIÓN PLANO: H4. Fuga de propano por rotura de la línea de salida de los depósitos de almacenamiento.		Nº PLANO: 2	
EMPLAZAMIENTO: FACTORIA DE AVILÉS		ESCALA:	
REFERENCIA:	FECHA: 01/2021	DIBUADO: SGS	