



LEYENDA	
	SIRENA A40PT
	PULSADOR FDM 223
	DETECTOR 6PTICO DE HUMOS FDD 241
	MODULO DE4E/S FDCIO222

Lista de materiales

Responsable de revisión	Codificación	147-234-00	Revisión
Nº de plano	PG-AA.3381	H03	
Fecha	Instalación	TREN DE CHAPA GRUESA DE GILÓN	
Nº PEDIDO	Equipo	Alarma de incendios	
	Subconjunto	Alarma de incendios	
	Pieza o descripción	DIAGRAMA DE BLOQUES. S.E. E13 Y PULPITO. 109	

NOTA:
 -CABLEADO DE BUS DE DETECCIÓN - 2x2x1 mm trenzado (mínimo 7 voltios/metro)
 -INSTALACION BAJO TUBO ACERO
 -ALIMENTACION 2x1,5 mm, sin trenzar

REVISION	DESCRIPCION	NOMBRE	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
A3			

SIEMENS	
Fire Safety - SBT	
Delegación "Principado de Asturias"	
INSTALACION:	DIAGRAMA DE BLOQUES SALA ELECTRICA E13 Y PULPITO 109
ESCALA:	S/S/E
FORMATO:	A3
Nº PLANO PROVEEDOR:	P302884407-DET-04-1.30
SISTEMA:	NSF
FECHA:	10/03/09
NOMBRE:	NSF
FINA:	106
REVISADO:	21/04/09
REVISOR:	106
ARCHIVO CAD:	PG-AA.3381 H03